



NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Tesniace dosky

POPIS POLOŽKY:

Gumové tesniace dosky sú vyrobené na báze syntetických a prírodných kaučukov, majú rôzne vlastnosti, ktoré sú dané použitím špeciálnych syntetických kaučukov, gumárenských plnidiel a prísad. Využitie majú ako polotovary na ďalšie zhotovenie tesniacich a tlmiacich dielov.

SKLADOVANIE:

Teplota: ideálna teplota: Od +5 °C do +25 °C, povolené rozmedzie -10 °C až +40 °C (podľa typu, dlhodobo však radšej nižšie). Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (radiátory, parné potrubia). Miestnosť musí byť chránená pred vlhkosťou, kondenzáciou a priamym vplyvom poveternostných podmienok. Gumové podlahy musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením a silným umelým svetlom s UV zložkou. Gumové rolky by sa mali skladovať voľne stojace vo vzpriamenej polohe. Ak sa ukladajú na plochu, nesmú byť zaťažované iným ťažkým materiálom, aby nedošlo k trvalej deformácii. Guma nesmie prísť do kontaktu s olejmi, tukmi, rozpúšťadlami alebo inými agresívnymi chemikáliami. Sklad by nemal obsahovať zariadenia generujúce ozón (elektrické motory, vysokonapäťové zariadenia), pretože ozón spôsobuje praskanie gúmy.

OŠETRENIE A ČISTENIE:

Čistíme s cirokovou metlou alebo kefou s konským vlasom. Nesmú sa použiť žiadne tvrdé predmety napríklad drôtené kefy. Môžeme ich očistiť s mydlovým roztokom, Nesmú byť v kontakte so žiadnymi kyselinami, zásadami a rozpúšťadlami.